

디지털 미터 사양

입력 전압 (V)	DC 5
소비 전력 (W)	1
외형 치수 (mm)	96 x 48
사용 온도 (°C)	0 ~ 50
습도 설정 범위 (%RH)	10 ~ 90
온도 설정 범위 (°C)	5 ~ 95
통신 방식	RS 485
출력 방식 (Relay 1a)	습도(1a), 온도(1a), 기타(1a)